


PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA 1 : 200



PLANTA SUBTERRANEO
ESCALA 1 : 200

- Flo PISO FLOTANTE DAÑADO
- Flx PISO DE FLEXIT DAÑADO.
- Cer PISO DE CERÁMICA DAÑADA.
- ACTUAL PASTELÓN EXTERIOR DAÑADA.
- ACTUAL PISO HORMIGÓN DAÑADO.
- ACTUAL PISO CERÁMICA DAÑADO.
- ACTUAL PISO de TIERRA POR PAVIMENTAR.

PLANTA GENERAL PRIMER PISO
ESCALA 1 : 200

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
UNIDAD DE PROYECTOS.

ESCUELA GABRIELA MISTRAL D - 72
PLANTA DE PAVIMENTOS.

Secretario General CORMUDESI.			
JENNY NUÑEZ NUÑEZ			
Constructor Civil.		Dibujó G. Muñoz	Fecha 04/06/2019
FELIPE PEÑA GUTIERREZ	J. MARCELO FERNÁNDEZ ESCOBAR.	Revisó	Fecha 04/06/2019 Escala Indicadas
			PA 10